

Dexterity Max™ | S24TAXGHN

Protection haute visibilité contre les coupures, alliant une flexibilité maximale et une sensibilité tactile inégalée, pour des tâches exigeant une précision extrême et une visibilité optimale



À PROPOS DU PRODUIT

Nos gants Dexterity Max™ S24TAXGHN vert haute visibilité sont fabriqués en micro-tricot, ce qui en fait les gants anti-coupures les plus fins du marché, offrant une dextérité et une sensibilité tactile inégalées. Dotés d'une enveloppe verte haute visibilité pour un meilleur repérage des mains et une meilleure visibilité des travailleurs, leur fil TenActiv™ assure une protection anti-coupures à 360° avec une résistance élevée aux coupures conforme à la norme ANSI A6. Ils offrent des propriétés dissipatives électrostatiques qui permettent de mettre l'énergie à la terre lors de travaux en microélectronique. Notre revêtement de paume en mousse de nitrile Haptica™, spécialement formulé, est ultra-fin pour une tactilité maximale et une adhérence stable sur sol mouillé, ce qui rend ces gants idéaux pour les applications de précision extrême où une dextérité et une visibilité maximales sont requises et où les risques de coupures sont élevés.

RECOMMANDÉ POUR

Assemblage, Manutention de lames, Manutention de produits alimentaires, Tâches générales, Estampage léger, Maintenance, Manutention de petites pièces

APPLICATIONS

AÉROSPATIALE, AUTOMOBILE, BÂTIMENT, AGROALIMENTAIRE, VERRERIE, MÉTALLURGIE, ENTREPOSAGE

MATÉRIAU

TENACTIV™

TAILLES DISPONIBLES

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

REVÊTEMENT DE LA PAUME

HAPTICA™

STYLE DE REVÊTEMENT

PALM

SOINS

LAVAGE À L'EAU FROIDE ET SÉCHAGE PAR CULBUTAGE À BASSE TEMPÉRATURE ; L'UTILISATION D'EAU DE JAVEL OU DE DÉTERGENT EST SANS DANGER.

EXPÉDITION ET CONDITIONNEMENT

Unité de mesure	Paire
Pays d'origine	Honduras

CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIE

Conforme à l'ACIA	Oui
ESD/ Anti-Static	Oui
Conforme à la FDA	Oui
Haute visibilité	Oui
Sans latex	Oui
Compatible avec les écrans tactiles	Oui
Sécurité alimentaire	Oui
Conforme à la TAA	Oui

INSTRUCTIONS DE BLANCHIMENT

Lavage à l'eau froide et séchage par culbutage à basse température ; l'utilisation d'eau de Javel ou de détergent est sans danger.

